




**Ferragem:**


**A** Parafuso 3,5x40 ZB CP    **B** Parafuso 3,5x14 ZB CP    **C** Anel Oring

**D** MC-16 Distanciador 25mm incolor    **E** Ponteira PVC Transparente


**1** Desmontar a corredeia baixando o engate, como mostra o detalhe.




**2** PARA UTILIZAR O CALCEIRO FIXANDO NAS LATERAIS DO MÓDULO:  
 Prender a parte externa da corredeia utilizando o distanciador de 25mm E e o parafuso A.




**3** Introduza a parte interna da corredeia na parte externa que já está fixada no módulo e encaixe a ferragem D como mostra o detalhe.




**4** Colocar os orings I nas hastes do calceiro.



**5** Encaixar as hastes no calceiro



**6** PARA UTILIZAR O CALCEIRO FIXANDO NAS PRATELEIRAS DO MÓDULO:  
 Prender a parte externa da corredeia na prateleira do módulo utilizando a ferragem B



**7** Encaixar as hastes no calceiro



**8** Introduzir o calceiro no módulo.

