



Ferragem / Herraje:



AACFC 4,2x16ZB



P.Fendo
1/4x1/2ZB



P.M. 3,5x14 Panela ZB




Supradeck
Supradeeq




P.M. 4,5x16 Panela ZB

Seqüência de Montagem / Escala de Montaje:


- 1** *Marcar a posição do aramado no móvel. Retirar a corrediça do quadro baixando o engate.*
Marcar la posición de los alambrados en el mueble. Retirar los trillos del cuadro bajando engache.




- 2** *Prender as corrediças no móvel com a ferragem B.*
Fijar los trillos al mueble con la herramienta B.




- 3** *Fixar a ferragem D no quadro com a ferragem A.*
Fijar la herramienta D en el cuadro con la herramienta A.




- 4** *Introduzir o quadro na corrediça.*
Colocar el cuadro en los trillos.



- 5** *Prender com a ferragem C o suporte para a porta no quadro.*
Fijar con la herramienta C el soporte para la puerta al cuadro.



- 6** *Prender com a ferragem E o quadro na porta.*
Fijar con la herramienta E el cuadro en la puerta.



- 7** *Colocar os aramados nos quadros.*
Colocar los alambrados en los cuadros.

