

Ferragem / Herraje:



P.F 3/16" x 8,5
Lenteira ZB



P.A MQ PN FC
4,0 x 8 ZB



Ptellep 1/4 x 1/2 s/cab.



P.M 3,5 x 14
Panela ZB




Porca MA-4 CH 7ZB




Arruela 1/2" x 3/16" ZB

Seqüência de Montagem / Escala de Montaje:


- 1** Prender as chapinhas na porta do módulo com a ferragem B, conforme desenho abaixo.
Fijar las chapas pequeñas en la puerta del modulo con la herraje B, según dibujo abajo.




- 2** Prender a porta no garrafeiro com a ferragem A.
Obs.: Regular a porta com a ferragem E, conforme desenho em destaque.
Fijar la puerta al alambrado con la herraje A.
Obs.: Regular la puerta con la herraje E, según dibujo en realce.




- 3** Separar a corrediça baixando o engate.
Separar los trillos bajando el engache.




- 4** Prender a parte interna das corrediças no garrafeiro com as ferragens C, D e F
Fijar la parte interna de los trillos al alambrado con las herrajes C,D y F.



- 5** Prender a parte externa das corrediças no módulo com a ferragem B .
Fijar la parte externa de los trillos al modulo con la herraje B.



- 6** Introduzir o aramado no módulo .
Colocar el alambrado al modulo.



Aramados Masutti Copat

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antão - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - www.masutticopat.com.br